

ARANI

LED CANOPY LIGHT

Installation Guide



WARNING


PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ATTEMPTING INSTALLATION

- To prevent personal injury or product damage only licensed electricians should install.
- To avoid electric shock or component damage disconnect power before attempting installation or servicing.
- This product must be installed in accordance with the national electric code (NEC) and all applicable federal, state and local electric codes and safety standards.
- Any alteration or modification of this product is expressly forbidden as it may cause serious personal injury, death, property damage and/or product malfunction.
- To prevent product malfunction and/or electrical shock this product must be properly grounded.
- This luminaire is designed to operate in ambient temperatures ranging from -25°C to 45°C and to be horizontally mounted with the LEDs facing down.


Installation

1. Surface Mounted with J-box


1. Loosen the screw on side of the light, removing the bracket from Canopy light by pulling it out slightly, just leaving the ring on bracket.




2. Fix the bracket on J-box, and put the wire through the central hole for wiring.



3. Attach the Canopy light with bracket by putting the ring on clips again. Connect the Black wire for Line, White for Neutral, Yellow Green for Ground.




4. Slide the Canopy lights into bracket, and secure the screw on side of the light to prevent the light from sliding out from the bracket. Installation done.




2. Pendant with 3/4 inch Conduit


1. Loosen the screw on side of the light, removing the bracket from Canopy light by pulling it slightly out, just leaving the ring on bracket. (See the Step 1 above)



2. Connect the wires threaded from conduit and Canopy, Black wire for Line, White for Neutral, Yellow Green for Ground.







3. Screw the Conduit into the hole on top of Canopy light. Installation done.




3. Surface mount

1. Remove the lens and metal plate by unscrewing the screws.
2. Cut off the wires through from 3/4" hole and plug the hole with provided Plug. Drill 4 holes on edge of fixture and fix it on the ceiling with using appropriate screws.
3. Remove 1/2" plug from direction you intend to feed conduit.
4. Disconnect the wires came from 3/4" hole and connect the wires came from 1/2" conduit with power supply . (White for Neutral, Black for Line, Yellow Green/Green for Ground)



5. Replace the metal plate and the lens, make sure no wires are pinched when replacing parts.



ARANI

LUMIÈRE CANOPÉE AU DEL

Installation



ATTENTION


VEUILLEZ LIRE AVANT L'INSTALLATION

- Seul un électricien agréé peut installer cette luminaire.
- Coupez l'alimentation électrique avant tout entretien.
- L'installation doit être conforme aux normes nationaux, locaux de construction et de sécurité.
- Toute modification de ce luminaire est interdite.
- Ce produit doit être relié à la terre.
- Ce luminaire est conçu pour fonctionner dans les températures de -25°C to 40°C, avec les DELs orientés vers le bas.


Installation

1. Montage en surface avec boîte de jonction


1. Desserrez la vis sur le côté de l'appareil, en retirant le support de la lumière canopée et en le tirant légèrement, en laissant juste l'anneau sur le support.




2. Fixez le support sur la boîte de jonction et mettez le fil à travers le trou central pour le câblage.



3. Fixez la lumière canopée avec support en mettant l'anneau sur les clips. Connectez le fil noir pour la ligne de tension, le fil blanc pour le neutre et le vert/jaune pour la mise à terre.




4. Faites glisser la lumière canopée dans le support et fixez la vis sur le côté de l'appareil pour empêcher la lumière de glisser hors du support pour une installation complète.




2. Pendentif avec conduit de 3/4 de pouce


1. Desserrez la vis sur le côté de l'appareil, en retirant le support de la lumière canopée et en le tirant légèrement, en laissant juste l'anneau sur le support.



2. Connectez les fils du conduit et de la voilure. Fil noir pour la ligne de tension, blanc pour le neutre et Jaune/vert pour la mise à terre.




3. Vissez le conduit dans le trou sur le dessus de la lumière canopée pour une installation complète.




3. Montage en surface


1. Retirez la lentille et la plaque métallique en dévissant les vis.




2. Connectez les fils de la source de courant avec les fils du produit en utilisant les bouchons fournis. Percez des trous sur le bord de l'appareil et fixez-le au plafond à l'aide des vis appropriées.



3. Retirez la fiche de 1/2 po à partir de la direction que vous souhaitez alimenter.



4. Débranchez les fils du trou de 3/4 po et branchez les fils du conduit de 1/2 po avec l'alimentation. Noir pour la ligne de tension, blanc pour neutre et Jaune/vert pour la mise à terre.



5. Remplacez la plaque métallique et la lentille. Assurez-vous qu'aucun fil n'est pincé lors de la remise en place.

